




ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ



ನಂ: ಸಕಾನಿಇಂ/ಕು.ಉ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/23-24/ 1176-82
ಲಗತ್ತು :

ದಿನಾಂಕ : 17/6/23

ದಿನಾಂಕ 08-06-2023ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವ್ಯತ್ಯ ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮರೋಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ವಿವರ:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್.ಎಂ.ಎಸ್ | - ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವ್ಯತ್ಯ ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು |
| ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ಬಿ.ಎಸ್ | - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು.. |
| 2. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ | - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮರೋಳಿ, ಮಂಗಳೂರು. |
| 3. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಿರಾದರ್ | - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ), ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮರೋಳಿ, ಮಂಗಳೂರು. |
| 4. ಶ್ರೀ ಡೈನೀಷಿಯಸ್ ಕ್ಲಾರ್ನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಖೆ |
| 5. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪಡೀಲ್ ಶಾಖೆ. |
| 6. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕರುಟಿ | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನೀರುಮಾರ್ಗ ಶಾಖೆ. |
| 7. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್.ಬಿ | - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುಲಶೇಖರ-2 ಶಾಖೆ |
| 8. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ | - ಗ್ರಾಹಕರು |
| 9. ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಲೋಬೋ | - ಗ್ರಾಹಕರು |
| 10. ಶ್ರೀ ಬೇಸಿಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ | - ಗ್ರಾಹಕರು |
| 11. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ | - ಗ್ರಾಹಕರು |

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗದವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.

- ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಜನಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಭಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಡಾವಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಬೇಸಿಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌ರವರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಲೋಬೋರವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಿಲ್ಲಿನ್ನು spot billing ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

Handwritten notes and a stamp in the bottom left corner.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಮಂಗಳೂರು.

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ., JS

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ
 ಬಜ್ಜೆ, ಕಾಕಿಕಾಡ್, ಮಂಗಳೂರು-575004.
 (CIN) U40109 KA 2002 SGC 030425
 ಮೆಸ್ಕಾಂ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: www.mesco.in

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,
 ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂವಿಸಕಂಸಿ, ಮಂಗಳೂರು.
 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2451189
 Email: acemgd@rediffmail.com
mangaguddamescom@gmail.com



ಕ್ರ.ಸಂ.: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2023-24/ 764 - 769


ದಿನಾಂಕ : 20.05.23

ದಿನಾಂಕ 16.05.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮುಖಾಂತರ GOOGLE MEET ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಜರಗಿತು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೆ | ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು |
| 2) ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ ಬಿ.ಎಸ್. | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ |
| 3) ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಚ್. ಎನ್ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ), ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 4) ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ್ ಚಿವ್ವಲಗಿ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಟ್ಟೂರು ಶಾಖೆ |
| 5) ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುಂಟಿಕಾನ ಶಾಖೆ |

ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು :

1. ಶ್ರೀ. ಬಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9743794017
2. ಶ್ರೀ. ಡೇವಿಸ್, ಹೊಯ್ಸಿಬೈಲ್, ಅಶೋಕನಗರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8147447239
3. ಶ್ರೀ. ಜೀವನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9243302120
4. ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ್, ಮರಿಯ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8105281529
5. ಶ್ರೀ. ಶ್ರವಣ್, ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845152328



ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ), ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು/ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ. ಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದರು.

1. ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನಲ್ಲರುವ ಎಫ್.ಎ.ಸಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನಲ್ಲಿನ ಎಫ್.ಎ.ಸಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರು SRTPV ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್-2023ರ ನಂತರದ ದರ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು SRTPVಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂತನ ದರ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
2. ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಡೇವಿಸ್ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 87822ಯ "RNV" ಬಿಲ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ಗಣಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 87822ಯ RNV ಬಿಲ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
3. ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಜೀವನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ್, ಮರಿಯ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಮ್‌ಜಿಪಿ20, ಎಮ್‌ಜಿಪಿ301 ಹಾಗೂ 64797ರ ಡೆಪೋಸಿಟ್‌ನ್ನು ಎಚ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: MGHT-76ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
4. ಶ್ರೀ. ಶ್ರವಣ್, ಕೋಡಿಕಲ್ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನಧೀಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಅನಧೀಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್

Handwritten notes in blue ink: AEE(6), 29/5, 29/5

ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ "Recovery of Expenditure for Supply of Electricity (Tenth Amendment)" ನ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ), ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗದವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).,
ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂವಿನಕನಿ, ಮಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು :-

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಶಕ್ತಿಸೌಧ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಬೋಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರುರವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ- ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಂವಿನಕನಿ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರುರವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ
3. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ/ ಕೊಟ್ಟಾರ / ಕುಂಟಕಾನ ಶಾಖೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಕಚೇರಿ ಕಡತ/ಮಹಾಕಡತ

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ



(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ

ಇವರಿಂದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಉಳ್ಳಾಲ	ಇವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಉಳ್ಳಾಲ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/23-24/ 2114-19
ಲಗತ್ತು:-

ದಿನಾಂಕ : 14-06-2023

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ರವರು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಇಂ/ಮಂವ್ಯ/ಕಾನಿಇಂ(ಕೆ)/ಕಿಇಂ/2023-24/2244-246/
ದಿನಾಂಕ 06.06.2023

ದಿನಾಂಕ 13.06.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಕ್ಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಚೇರಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೆ. | ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ |
| 2. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ |
| 3. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಬಿ., | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 4. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 5. ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 6. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ-1 |
| 7. ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಹೆಚ್ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ-2 |
| 8. ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕೊಣಾಜಿ ಶಾಖೆ |
| 9. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 33/11ಕೆವಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕೇಂದ್ರ |
| 10. ಶ್ರೀ ಮಾರಪ್ಪ ಕೆ | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವಲಯ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ |

ಮೊದಲಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಿರೇ ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು/ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ. ಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿಸ ಸ್ವರೂಪ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್	ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಎಲ್ 53037 ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ಯು.ಪಿ ಹಮೀದ್	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್	ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಭಂಡಾರಿ.	ಗೃಹಬಳಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಡಿಯಂತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ದುರಂತಗುಂಡು

(ದಿವ್ಯದೇವತೆ ಕೈಜೋಡಿಸು--2--ನಾಣಕ ಕಟಾಣಕ)



ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಭಾಯಾಚಿತ್ತದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.)

<p>(A)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ</p>	<p>(B)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ</p> <p>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ., ಉಳ್ಳಾಲ</p>
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023-20-24 : ಕಂಪನಿ

142-151(05)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ(ಎ)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ : ಕಂಪನಿ

ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (B)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (A)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

ಪ್ರತಿಗಳು :-

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, "ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ", ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದಲ್, ಮಂಗಳೂರು-575015.
- 2) ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ-1,2, ಕೋಟಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಣಾಜೆ ಶಾಖೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	1
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	2
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	3
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	4
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	5
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	6
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	7
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	8
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	9
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ರಸ್ತೆ	10

ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (B)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (A)ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

ವಿಷಯ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಕ್ರ. ಸಂ.
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	1
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	2
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	3
ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	ಯುಜಿಎಂಐಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದುರಂತಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ದುರಂತಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ	4



ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ



ಇವರಿಂದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ).. ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು	ಇವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾನಿಇಂ(ಐ)/ಸ.ಇಂ.ತಾಂ/ಕಾವೂರು/ 860-65

ದಿನಾಂಕ: 06/06/2023

“ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು”

ದಿನಾಂಕ: 24.05.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾವೂರು

ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:- ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ., ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು.

ಉಪಸ್ಥಿತರು: -

1. ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಿ.ಎನ್. - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ).., ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಾವೂರು.
2. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ).., ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ.
ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ	ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ.ವಿ.4932 ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ.4933 ರ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ. (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9945307038)	ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
2	ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ	ಪೆರ್ಮಿಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ 2 ಹಾಳಾದ ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ. (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7406929445)	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಬಜಪೆ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶೀಲಾ	ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 102361 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8310017558)	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕೂಳೂರು ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಬೊಂದೇಲ್	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು ಸದರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕ Display RNV ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	
5	ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8618724530)	ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾವೂರು ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6		ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ. ಕೇಬಲ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	
7		ಹಳೆಯದಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ	

ಕಂ.ನಿ.
ಉ.ಅ.ನಿ.
ಸ.ಕಂ.ನಿ.
ಸ.ಕಂ.ನಿ.
ಸ.ಕಂ.ನಿ.(ಐ)
ಸ.ಇಂ.
ಲ.ತ.
ಆ.ಸ.

ಉಪವಿಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಅಹವಾಲುಗಳು ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

8-20
[Signature]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಐ)..
ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ(ಐ)..
ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು



ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಂಗಳೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ)

☎ ದೂರವಾಣಿ: 0824-2294426

ರವರ ಕಛೇರಿ,

☒ ಇಮೇಲ್: acemulki@gmail.com ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು-57415

ಫೈಲ್ ನಂ. (ತಾಂ)	3804
ಕ್ರ.ಇಂ. (ತಾಂ)-1	12/07/23
ಕ್ರ.ಇಂ. (ತಾಂ)-2	
ಕ	ಸ

ದಿನಾಂಕ:28-06-2023ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಉಪವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೆಸಾಂ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ:

1. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯತ್ಯಮಂಗಳೂರು
2. ✓ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಮೆಸಾಂ ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು
3. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) KPTCL ಪ್ರಸಾರಣ ಮಾರ್ಗ
4. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಮುಖ್ಯ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಸುರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ
6. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ / ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
7. 20 ಜನಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು

ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	
ದಿನಾಂಕ	
ಸಹಾಯಕಿ	
ಲಿಪಿ	
ಸೂಚನೆ	
ಸಂಖ್ಯೆ	
ಸಂಖ್ಯೆ	
ಲಿಪಿ	

ಹಾಜರಾದ ಗ್ರಾಹಕರು / ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.	
1	<p>ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಶ್ರೀ ಬಶೀರ್ ಕುಳಾಯಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ನಗರಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ರಯಕಾಲಿನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 11ಕೆವಿ ಮುಖ್ಯ ಫೀಡರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಗ್ರಾಹಕರಿಗುಣಮಟ್ಟದವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ)</p>
	<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಕೆ ಎಸ್ ರಾವ್ ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಮನೆಯ ಮೇಲ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಬಶೀರ್ ಕುಳಾಯಿ ಇವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p> <p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ) ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ)</p>
2	<p>ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ)</p>
3	<p>ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಪುನರೂರು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ)</p>
4	<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಇವರು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮೇ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿವರ ನೀಡಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸುರಕ್ಷಣಾ)</p>
6	<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಶ್ರೀ ಜಯ ಕಾರ್ನಾಡು ಇವರು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p> <p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ)</p>
7	<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ-ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಾರಂದಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಡಿಕುದ್ದು ಇವರು ಕಟ್ಟಿದಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಡಿಕುದ್ದು ದ್ವಿಪಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಕುಲರ್‌ಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ) ಮುಖ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ)</p>
9	<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಂಬವನ್ನು</p>

10	<p>ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲ್ಡು ಮುಖಾರಿ ಇವರು ಉಳಿಪಾಡಿ ಇವರು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳ)</p>
11	<p>ಮರದ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಮಂತೂರು ಇವರು ಮೆಸ್ಸಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಂಟಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು</p>	<p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಉತ್ತರಿಸಿ ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು)</p>
12	<p>ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಹಾಗೂ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೂಲಿಯಿಟ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು</p>	<p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳ)</p>
13	<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೂಲ್ಡೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳು ತುಂಬ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್, ನಿರ್ಮಲ ರೋಡ್‌ಗಿಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳ)</p>
14	<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ DMK994 ಹಾಗೂ DMK644 ರ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಜಾನೆಟ್ ಮಸ್ಕೋನಿಸ್ ಕೂಲ್ಡೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಕ್ ಐ ಪಿಂಟೋ ಕೂಲ್ಡೂರು ರವರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಹಕರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. (ಕ್ರಮ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳ ಶಾಖೆ)</p>
14	<p>ಸಭೆಗೆ ಘೋಷಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು /ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಲೈನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಳ್ಯಾರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥದೇವಾಡಿಗ (ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ PAVI03)- Mob.9483035480 ಇವರು 1) ಚೇಳ್ಯಾರು ಖಂಡಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಬದಲಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮಗದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2) ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೇಶನಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡದೆ ಎಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 3) ಖಂಡಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಚ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿನಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ಎ) ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ)</p>
15	<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಾಪಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಐತಪ್ಪೆ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ(ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ DMK675)-Mob.9483915234 ಇವರು ಕೂಲ್ಡೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಬಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿನಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ಎ) ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ)</p>
16	<p>ಮರದ ಗಲ್ಲ ತೆಗೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶನು ಮನೆ Mob.7618743418 ಇಲ್ಲಿ</p>	<p>ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿನಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ಎ) ಮುಲ್ಕಿ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲ್ಕಿ)</p>

	ಸರ್ವಿಸ್ ವಯರ್ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	
17	ಪುರದ ಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ	
	ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ Mob.7204824481 ಇವರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಮರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಯವುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿನಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ಎ) ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು (ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸುರತ್ಕಲ್)

AEE | MUL | AET | 23-24 | 1291-93

11-07-2023



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಮಂ.ಪ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಮುಲ್ಕಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.

ಮುಲ್ಕಿ, ದುರ್ಗ

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಮೆಸ್ಕಾಂ) ನಿಯಮಿತ



ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ
“ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ” ಬಿಜ್ಜಿ, ಕಾಪಿ ಕಾಡ್
ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ.
ಮಂಗಳೂರು-575004
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: WWW.MESCO.IN

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಅವರ ಕಛೇರಿ,
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು.
ಫೋನ್: 285 393
ಇ-ಮೇಲ್: aeersdpnr@gmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾಇಂ/ಗ್ರಾಉವಿಪು/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ 458-68

ದಿನಾಂಕ: 19/5/23

“ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು”

ದಿನಾಂಕ 19.05.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12:00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು:

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್, ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಮಂಗಳೂರು.

ಉಪಸ್ಥಿತರು:

1. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು.
2. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್.ಕೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು.
3. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು.
4. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು.
ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಕೆಡಂಜಿಯವರು ಮಾಡುವು 110/33 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸವಣೂರು 33/11ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 33ಕೆ.ವಿ ಲಿಂಕ್‌ಲೈನ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. (ಮೊ:8971284270)
(ಕ್ರಮ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
2. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಗೌಡ, ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಅಭಿಕ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು(9611825148)
ಕ್ರಮ :ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ DPR ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ..
3. ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಯಿಮಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಜೆಬಾಗಿಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. (9448951110)
(ಕ್ರಮ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
4. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಮೇಗಿನಗುತ್ತ ಇವರು ಕರಂಬಾರು-2 ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.(ಮೊ:8722639172)
(ಕ್ರಮ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
5. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್.ಕೆ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು, ಬೆಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.(ಮೊ:9743580686)
(ಕ್ರಮ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸವಣೂರು, ಶಾಖೆ)
6. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕಬೈಲು ರವರು ಕಾಯಿಮಣ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕ್ಕಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.(ಮೊ:9740260564)
(ಕ್ರಮ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)

7. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ರವರು ಕರಂಬಾರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.(ಮೊ: 9632150510, ಮೊ:9632896736)
(ಕ್ರಮ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
8. ಶ್ರೀ ಉದಯಾನಂದ ಇವರು ಚಾರ್ವಾಕ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.(ಮೊ: 9740546161)
(ಕ್ರಮ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
9. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡಕುಮೇರು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡಕುಮೇರು, ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಕನ್ನಡಕುಮೇರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. (ಮೊ:9480096281, ಮೊ:9449577121)
(ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
10. ಶ್ರೀ ತಾರಾನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಗ, ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಕಂಪ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.(ಮೊ:9901346804)
(ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
11. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಪುಣ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ಇವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಂಗಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. (ಮೊ:9480056560)
(ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
12. ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಬಿ.ಆರ್ ರವರು ಕುಮಾರಮಂಗಲ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. (ಮೊ: 9880903258)
(ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
13. ಶ್ರೀ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಸವಣೂರು ಇವರು ಕನ್ನಡಕುಮೇರು ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. (ಮೊ: 9481848897)
(ಕ್ರಮ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ)
14. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಕುಂಬ್ರ ಇವರು ಕುಂಬ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುತ್ರೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಜೆ ಮರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. (ಮೊ:9740220929)
(ಕ್ರಮ : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾ&ಪಾ ಶಾಖೆ-2)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪುತ್ರೂರು
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪುತ್ರೂರು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಪುತ್ರೂರು ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪುತ್ರೂರು.
4. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ&ಪಾ ಶಾಖೆ: ಕುಂಬ್ರ/ಸವಣೂರು/ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ/ಈಶ್ವರಮಂಗಲ/ಪುತ್ರೂರು-1/ಪುತ್ರೂರು-2/ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ/ಬನ್ನೂರು.
5. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.



ಮೆಸಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ(ಮೆಸಾಂ) ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ಮೆಸಾಂ ಭವನ,

ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜ್ಜೆ

ಮಂಗಳೂರು - 575004

(CIN)U40109 KA 2002 SGC 030425

WEB SITE: www.mesco.in

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

ಕಡಬ - 574 221.

ಫೋನ್ : 08251-200159

ಇ-ಮೇಲ್: aemescomkadaba@rediffmail.com.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ) /ಕಡಬ/2022-23/ 1659-1660

ದಿನಾಂಕ :- 30/6/2023

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22.06.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು.
2. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ : ಕಾ. ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸಾಂ ಪುತ್ರೂರು ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶಣೈ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸಾಂ ಪುತ್ರೂರು ವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ಸಚಿಕುಮಾರ್ : ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)(ಪ್ರ) ಮೆಸಾಂ, ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ.
5. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಡಬ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ : ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸಾಂ, ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ
7. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಟಿ.ಎನ್ : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ)(ಪ್ರ) ಮೆಸಾಂ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್‌ಕುಮಾರ್ ಎನ್ : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ) ಮೆಸಾಂ ಅಲಂಕಾರು ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿ : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ) ಮೆಸಾಂ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಶಾಖೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1.	ಮುರುಗೇಶ್ ಮಂಡೇಕರ	ಇವರ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎಲ್ - 7093 ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
2.	ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಿಂಬಾಳ ಉಂಡಿಲ 9449943721	ಮಾಲೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್‌ಟಿ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
3.	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೈಕಂಬ ಕಾಲೋನಿ 9449936355	ವಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಳಿನೆಲೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
4.	ಪಾಜೋವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಗಾಳಿಬೀಡು ಪಾಜೋವು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಜಿ.ಒ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
5.	ಸುರೇಶ್ ಕೇವಳ ಕಡಬ	ವಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

6	ಮಾಧ್ಯಮ ಇಚ್ಛಾಪಾಡಿ	ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಪು ಚಾಲನೆ ಆಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
7	ಮಾಧ್ಯಮ ಉಳಿಪು	ಉಳಿಪು ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
8	ಮಾಧ್ಯಮ ಉಳಿಪು	ಉಳಿಪು ಚರ್ಚೆ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 18 ಪಂಪುಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
9	ಸಂತೋಷ್ ಉಳಿಪು 9449515152	ಕೋಡಿನೀರು 1&2 ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
10	ಆರ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಆರ್ತಿಲ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
11	ಅಲಾರ್ಮೆ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಅಲಾರ್ಮೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
12	ಅಮೈ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಅಮೈ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
13	ಪರಪ್ಪು ಬೈಲು ಪಿಜಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಪರಪ್ಪು ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
14	ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲ್ಯ 9164582165	ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಆಲಂಕಾರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
15	ಶೀನ ಯು ಉಜಿರಡ್ಡ ಕೋಡಿಂಬಾಳ	ಕುಕ್ಕರೆಬೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಉಜಿರಡ್ಡ ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಡಬ



ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಆಂತರಿಕ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ

ಇವರಿಂದ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ. 1 ಉಪವಿಭಾಗ

ಇವರಿಗೆ,
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ
ವೃತ್ತ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು

ನಂ: ಸಕಾಇಂ/ಬಿಟಿಎಲ್-1/ಎಇಟಿ/2023-2024 672

ದಿನಾಂಕ: 17-06-2023

ದಿನಾಂಕ 16.06.2023ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

- ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:- ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಕೆ., ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ:-
1. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿ.ಎಚ್., ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ
 2. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್., ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ
 3. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ., ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-2 ಉಪವಿಭಾಗ
 4. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್. ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-1 ಉಪವಿಭಾಗ
 5. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನಂ-1 ಮತ್ತು 2 ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ
 6. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

ದಿನಾಂಕ: 16.06.2023ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-1 ಮತ್ತು 2 ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.


ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ-2 ಉಪವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ, ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಈಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ 200ಯುನಿಟ್ ಉಚಿತ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಾದ "ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್.ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು 12.30 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ಇದ್ದಿನಬ್ಬ, ನಂದಾವರ ಕೊಪ್ಪಳ 9686987126	ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲೈನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗೆ ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.	ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಡಚಣೆ ರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೂಚಿಸಿದರು.

2	ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಾಫ 9845146564	ಸಜಿಪಮುನ್ನುರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು.	ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭಟ್, ಸಜಿಪ ಮುನ್ನುರು	ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನದಿ ಬದಿ ಇರುವ ರೈತರ ಪಂಪು ಸೆಟು ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
4	ಶ್ರೀ ನಾರಯಣ, ಪುಂಚಮೆ	ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಡಂಕಾಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ 2 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಿದ್ದರೂ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿದಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ 2 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೂಚಿಸಿದರು.
		ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದರು.	ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಸಹಾ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ Tenant ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತಿಳಿಸಿದರು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
 ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಾಫ, ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ. 1 ಉಪವಿಭಾಗ



ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

☎:(08256)-236607

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿ

E-mail : aemescomujire@gmail.com

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಉಜಿರೆ -574240

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಉಜಿರೆ/ 2023-24/ 1072- 77
ಲಗತ್ತು:

ದಿನಾಂಕ: 03/06/2023

ದಿನಾಂಕ: 30.05.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಉಜಿರೆ-ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

- ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಮಂಗಳೂರು
 ಉಪಸ್ಥಿತಿ : 1. ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಎಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಕಾ & ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ.
 2. ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ್ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ&ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ.
 3. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಡಿ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
 4. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಜಿರಾ ಬಿ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
 5. ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ
 6. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಟಿ. - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಉಜಿರೆ ಶಾಖೆ
 7. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಶಾಖೆ
 8. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಕೊಕ್ಕಡ ಶಾಖೆ
 9. ಶ್ರೀ ಆರೋಕ ಬಿ - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ
 10. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಯು - ಮಾಪಕ ಓದುಗ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ: 30-05-2023 ರಂದು ಉಜಿರೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ-ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:21.01.2023ರಂದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ಜೋಯಿ ಜೋಸೆಫ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9591522417	ನರಿಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:UL56686ರ ಮಾಪಕವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಪಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಸ್ವಾವರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾಪಕವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

one

2	ಕರುಣಾಕರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9591522417	ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡದೇ, ಕಡಿಮೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದರು	ಮೆಸ್ಸಾಂ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೋಹನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740304546	ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:UJL386ರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಪಕ ಓದುಗರು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ದೂರಿದರು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮಾಪಕದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿದರು	ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ರಾವ್ ಎಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿಕರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448726241	ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮನವಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆದ ವಿಷತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (Disaster Management) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ತರಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9972647564	ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಮಗಾರಿಯ ಆಗತ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6		ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು.	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವು ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ, ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9483456231	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಜಕ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂಬುವವರ ಪಟ್ಟಾ ಜಾಗದ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಶ್ರೀ ಸಫ್ಫಾನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9535622362	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರ್ಲಾ/ಬಂಡಶಾಲೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ವಾಲಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಲೈನುಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಲಿರುವ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೈನುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ರಾವ್ ಎಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿಕರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448726241	ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ದೂರಿದರು.	ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮಾನ್ಯೋನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

10	<p>ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ P.D.O ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಚಿರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿದರು. ಕ.ಆ.ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಚಿರರವರು</p>	<p>ಉಚಿರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಖಲೆಪ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಾಖಲೆಪ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏಲೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಏಲೆ ಇಡಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೂ.15ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಗದಿತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಏಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>P.D.O ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಚಿರರವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಉಚಿರ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>
11	<p>ಶ್ರೀ ಯಾಕುಬ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9632980032</p>	<p>ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ ಎಂಬುವವರ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ</p>	<p>ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
12	<p>ಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿ ಸಬಾಸ್ವೀನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9739165525</p>	<p>ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಗಿರಿ, ನೆರಿಯ, ವೈಪನ, ನೆರಿಯತ್ತಾಡಿ, ಮಾಧವ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಚರ್ಚ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ವಾಹಕವು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು</p>	<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
13	<p>ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740537149</p>	<p>ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡಂಚಿಯಿಂದ ಬೀಟಿಗೆ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು</p>	<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>

14	ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಹೆಚ್ಚಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9972725671 ಹಾಗೂ ಇತರರು	ಮುಂಡಾಜೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯತೋಡಿ, ನಾವಳಿ ಕೊಡೆಂಚಿ, ಕೊಡೆಂಚಿ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ, ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು, ಕಲ್ಲಾರ್ಯ, ಕೊಪ್ಪಲ ಎಂಬ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
15	ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಘವ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9483905698	ನರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡುಮಡ್ಡ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
16	ಶ್ರೀ ರಘು ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ವಿ, ಬಯಲು ನರಿಯ ಗ್ರಾಮ	ನರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಚರಿಕಂಡ, ತೋಟತ್ತಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಬಸ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
17	ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9535688680	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿಡುಪೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
18	ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9972989210	ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಗರಿ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

19	ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9964241981	ಕಲ್ಬುಜ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡೆಂಚಿ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
20	ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಆಡೂರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9448441358, 9008628526	ಕಡಿರುದ್ರಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಂಗಿನಡ್ಡ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
21	ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂಲ್ಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845575650	ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
22	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9591225209	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿಡುಪೆಯ ಶಿರ್ಲ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
23	ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740536960	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಂಬರಮಜಲು, ದಡ್ಡು, ಕಜೆ, ಮುಂಡೇಲು ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

24	ಶ್ರೀ. ರಾಮ ಆಚಾರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9900797955	ಮುಂಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿರಬೈಲು ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
25	ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9008050479	ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನೇರ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
26	ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9972155762	ಮುಂಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿರಬೈಲು ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
27	ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740537149	ಮುಂಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದ ಹೆಚ್.ಟಿ/ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
28	ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740537149	ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಟಿಗೆ ಬಳಿ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಡೊಟ್ಟು ಬಳಿ ಲೋವೊಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

29	ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಘವ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9483905698	ನೆರಿಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದುಮಡ್ಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು..
30	ಶ್ರೀ ರಘು ಕುಮಾರ್ ಜಿನ್ ದಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ವಿ. ಬಯಲು ನೆರಿಯಿ ಗ್ರಾಮ	ನೆರಿಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಿಗದ್ದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
31	ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಪುದುವಳ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9980382834	ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನೂಜಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
32	ಶ್ರೀ ವರ್ಗೀಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9741479592	ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನೂಜಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
33	ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740537149	ಮುಂಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯರೊಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು..

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :33

ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ/Action Plan ತಯಾರಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಉಜಿರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿಗಳು:

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ.
- 2) ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 3) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಉಜಿರೆ/ಧರ್ಮಸ್ಥಳ/ಸೋಮಂತಡ್ಡ/ಕೊಕ್ಕಡರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ - ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
- 4) ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

